


SUPER CROCHET VA.PA.

Le **Super Crochet VA.PA. Valente** est réalisé en acier à chaud avec un rouleau de tension du fil incorporé pour tendre jusqu'à 2 câbles simultanément. Le profil en acier présente une épaisseur de 5 mm et la hauteur du collier est de 45 mm. Les principales caractéristiques du **Super Crochet VA.PA.** sont :

- la parfaite tension de tous les fils et câbles jusqu'à 10 mm ;
- la grande résistance due à l'épaisseur de l'acier ;
- la parfaite stabilité sur le pieu ;
- le réglage de la tension jusqu'à 1/12 de tour ;
- préconisé pour les structures SIKURO et les installations en treillis ou GDC.





A

B

C

D

PHASES D'INSTALLATION

1. Positionner le super crochet VA.PA. à hauteur de l'anneau de l'ancrage sur lequel on souhaite le monter, en ôtant les 2 rouleaux et en le faisant passer dans l'anneau même.
2. Repositionner les 2 rouleaux dans les emplacements super crochet VA.PA. prévus à cet effet.
3. Après avoir positionné le câble avec œillet sur le pieu du périmètre ou d'angle, en introduire le bout libre dans l'orifice du 1^{er} rouleau (A) du super crochet VA.PA. puis faire quelques tours de mise en tension préalable.
4. Fixer le 1^{er} rouleau en utilisant le bloque-rouleau (B).
5. Après avoir positionné le fil de sommet sur les capuchons, en introduire le bout libre dans le trou du 2^{ème} rouleau (C) du super crochet VA.PA. puis faire quelques tours de mise en tension préalable.
6. Fixer le 2^{ème} rouleau en utilisant le bloque-rouleau (D).
7. Lorsque cela est nécessaire, tendre définitivement en ouvrant le bloque-rouleau et en tournant le rouleau à l'aide d'une clé jusqu'à atteindre la tension requise.